МЧС РОССИИ

**УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

ул. Средняя, д.3, лит.А, г. Санкт-Петербург, 192102
Тел./факс 712-87-48

26.08. 2020 № 1208-42-1-11

На № 145 от 21.08.2020

Заведующему ГБДОУ детский сад
№ 75 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

Е.Н. Мусиной

Славы пр., д.62, лит А
г. Санкт-Петербург, 192236

О консультации в области пожарной безопасности

Управление по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее - управление) рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации сообщает, что на момент рассмотрения заявления, в здании ГБДОУ детский сад № 75 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенном по адресу: г. Санкт – Петербург, пр. Славы, д. 62, лит. А имеются нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. В здании детского сада на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы,

2.Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя (оповещается не весь персонал садика),

3. Снята предусмотренная проектной документацией дверь на лестничной клетке 1-го этажа (лестница 1) ППР в РФ п. 23 б,

4. Допускается использование в музыкальном зале и рекреациях 2-го этажа для покрытия пола материалов с большей пожарной опасностью чем КМ2, для отделки стен материалов с большей пожарной опасностью чем КМ1 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 89, ст. 134 табл.28,29 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

5. Заполнение дверного проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение пищеблока от коридора не соответствует требуемому пределу огнестойкости не менее EI 30 п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 52, ч. 1 ст. 88, табл.

23,24 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Приказом МЧС РФ от 21.11.2012 № 693)

Управление не возражает против эксплуатации вышеуказанного здания в новом 2020-2021 учебном году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник управления Р.И. Фомин

Гридасова Л.Е.
712-87-48

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 378228477860687393792280712198894233303137369401

Владелец Мусихина Елена Николаевна

Действителен С 06.05.2026 по 06.05.2027